Soporte giratorio con ventilación para laptop

COM-084

Manual de instrucciones

V0.0 / 0426B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- No coloques objetos pesados sobre el soporte.
- No lo uses ni lo almacenes en lugares con humedad, goteras o salpicaduras.
- Límpialo únicamente con un paño suave y seco.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches el producto en la basura común. Contacta a la autoridad local para el correcto manejo de residuos electrónicos o llévalo a un centro de reciclaje autorizado.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no usen el producto como juguete.

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V⎓ 500 mA (x USB C)
Tamaño recomendado: hasta 43,18 cm (17")
Peso máximo recomendado: 3 kg
Rotación: 360°
Altura máxima: 16 cm
Velocidad: 12 000 r/min
Flujo de aire: 2,26 m³/min máx. (80 CFM)
Nivel de ruido: 50 dBA
Consumo: 2,5 W

CONTENIDO


SOPORTE



LLAVE DE AJUSTE



CABLE USB A USB C



PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Soporte giratorio con ventilación para laptop
Modelo: COM-084
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor_____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51


STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**

MODO DE USO

1


Ajusta la posición del soporte.



TIP
Con el uso continuo, las articulaciones pueden aflojarse ligeramente. Usa la llave incluida para ajustar cada articulación según sea necesario.


2

Conecta el plug USB C al puerto de alimentación.




3

Coloca tu computadora sobre el soporte y asegúrate de que descanse correctamente en los topes.



4

Conecta el plug USB en un puerto disponible de tu computadora.



TIP
También puedes usar un convertidor de voltaje USB (no incluido) para alimentar los ventiladores.